



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO


UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| NODO | ACB 01 | PROVINCIA | Catania | DENOMINAZIONE S.P. / VIA | |
| Coord. UTM X | 509561 | COMUNE | Aci Bonaccorsi | S.P. 177 - P.zza Bellini | |
| Coord. UTM Y | 4161544 | FRAZ./C.DA | | TORRENTE | Indirizzo |
| RIF. TAVOLA | B_Area tra F. Simeto e F. Alcantara - 6/9 | | PRESIDIO TERRITORIALE | P.T. 1 | |

COROGRAFIA



FOTO



| CRITICITA' | | BREVE DESCRIZIONE | | | |
|-------------|-------|--|-----|---------|-----|
| Frana | [] | Occupazione della sede stradale di notevole quantità di acque meteoriche che non vengono convogliate a monte, precisamente nel territorio del Comune di Viagrande. | | | |
| Inondazione | [X] | | | | |
| Mareggiata | [] | MONITORAGGIO STRUMENTALE | [] | NESSUNO | [] |
| Altro | [] | MONITORAGGIO A VISTA | [] | | |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|-------|-------------|-----|
| Precedenti (S/N) | S | Frequenti | [X] | Occasionali | [] |
|------------------|---|-----------|-------|-------------|-----|

FONTI INFORMAZIONE

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-------------|---------------------------|--------------|---|
| P.A.I. (Rischio) | X | Rif. n.ro | Sito P.A.I. | 095_RISCHIO_IDR_625140_19 | Scheda (S/N) | |
| Aggiornamento: | 2006 | | | | | |
| D.R.P.C. (Rischio) | X | Rif. n.ro | Cod. nodo | ACB 01 | Scheda (S/N) | S |
| Aggiornamento: | 2005 | | | | | |
| PROVINCIA | X | Rif. n.ro | Cod. nodo | ACB 01 | Scheda (S/N) | S |
| Aggiornamento: | 2010 | | | | | |
| COMUNE | X | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| Aggiornamento: | 2009 | | | | | |
| ALTRI | | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| Aggiornamento: | | | | | | |

ESPOSIZIONE

| TIPO EDIFICATO: | | VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA | | | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-------|
| RURALE | [] | STATALE | [] | PROVINCIALE | [X] |
| URBANO | [X] | COMUNALE | [] | PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO | [] |

| | |
|-----------------|---|
| SCENARIO | Allagamento e scorrimento torrenziale delle acque meteoriche lungo la sede stradale con trasporto di materiale di vario genere. |
|-----------------|---|

INTERVENTI

| IN EMERGENZA | | STRUTTURALE | |
|-------------------------------------|-------|-------------|--|
| INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE | [X] | REALIZZATI | |
| RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI | [] | IN ATTO | |
| UTILIZZO DI IDROVORA | [] | PREVISTI | |



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 2 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| NODO | ACB 02 | PROVINCIA | Catania | DENOMINAZIONE S.P. / VIA | |
| Coord. UTM X | 509350 | COMUNE | Aci Bonaccorsi | S.P. 177 - P.zza S. Apollonia | |
| Coord. UTM Y | 4161793 | FRAZ./C.DA | | TORRENTE | Indirizzo |
| RIF. TAVOLA | B. Area tra F. Simeto e F. Alcantara - 6/9 | | PRESIDIO TERRITORIALE | P.T. 1 | |

| COROGRAFIA | FOTO |
|------------|------|
| | |

| CRITICITA' | BREVE DESCRIZIONE |
|-------------|-------------------|
| Frana | [] |
| Inondazione | [X] |
| Mareggiata | [] |
| Altro | [] |

Occupazione della sede stradale di notevole quantità di acque meteoriche che non vengono convogliate a monte, precisamente nel territorio del Comune di Viagrande.

| | | | |
|--------------------------|-----|---------|-----|
| MONITORAGGIO STRUMENTALE | [] | NESSUNO | [] |
| MONITORAGGIO A VISTA | [] | | |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|-------|-------------|-----|
| Precedenti (S/N) | S | Frequenti | [X] | Occasionali | [] |
|------------------|---|-----------|-------|-------------|-----|

| FONTI INFORMAZIONE | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-------------|---------------------------|--------------|---|
| P.A.I. (Rischio) | X | Rif. n.ro | Sito P.A.I. | 095_RISCHIO_IDR_625140_19 | Scheda (S/N) | |
| Aggiornamento: | 2006 | Rif. n.ro | Cod. nodo | ACB 02 | Scheda (S/N) | S |
| D.R.P.C. (Rischio) | X | Rif. n.ro | Cod. nodo | ACB 02 | Scheda (S/N) | S |
| Aggiornamento: | 2005 | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| PROVINCIA | X | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| Aggiornamento: | 2010 | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| COMUNE | X | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| Aggiornamento: | 2009 | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| ALTRI | | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |
| Aggiornamento: | | Rif. n.ro | | | Scheda (S/N) | |

| ESPOSIZIONE | | | | | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-------|
| TIPO EDIFICATO: | | VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA | | | |
| RURALE | [] | STATALE | [] | PROVINCIALE | [X] |
| URBANO | [X] | COMUNALE | [] | PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO | [] |

| | |
|-----------------|---|
| SCENARIO | Allagamento e scorrimento torrenziale delle acque meteoriche lungo la sede stradale con trasporto di materiale di vario genere. |
|-----------------|---|

| INTERVENTI | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------|--|
| IN EMERGENZA | | STRUTTURALE | |
| INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE | [X] | REALIZZATI | |
| RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI | [] | IN ATTO | |
| UTILIZZO DI IDROVORA | [] | PREVISTI | |