



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 4.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	ACT 06	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	512287	COMUNE	Aci Catena	S.P. 125	
Coord. UTM Y	4158761	FRAZ./C.DA	S. Nicolò	TORRENTE	
RIF. TAVOLA	B_Area tra F. Simeto e F. Alcantara - 6/9		PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 1	

COROGRAFIA	FOTO

CRITICITA'	BREVE DESCRIZIONE
Frana	<input type="checkbox"/> Concentrazione delle acque meteoriche in prossimità della rotonda.
Inondazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mareggiata	<input type="checkbox"/> MONITORAGGIO STRUMENTALE <input type="checkbox"/> NESSUNO <input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/> MONITORAGGIO A VISTA <input type="checkbox"/>

Precedenti (S/N)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	Frequenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Occasionali	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
------------------	---	-----------	--	-------------	---

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	095_RISCHIO_IDR_634020_23	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2006					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Cod. nodo	ACT 06	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2009					
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE					
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA			
RURALE	<input type="checkbox"/>	STATALE	<input type="checkbox"/>	PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>
URBANO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMUNALE	<input type="checkbox"/>	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO	<input type="checkbox"/>

SCENARIO	Occupazione della sede stradale di notevoli quantità di acqua e materiale di vario genere.
-----------------	--

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	<input type="checkbox"/>	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	<input type="checkbox"/>	PREVISTI	