



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 6.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	ADR 01	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	482.715	COMUNE	ADRANO	SP 94	
Coord. UTM Y	4.170.899	FRAZ./C.DA	C.da Renazzo	TORRENTE	
RIF. TAVOLA	B_F.Simeto e Area tra F.S. Leonardo (Lentini) e F.Simeto - 4/20		PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 3	

COROGRAFIA (scala 1:25.000)	FOTO

CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	[]	Viabilità ripristinata.			
Inondazione	[X]				
Mareggiata	[]	MONITORAGGIO STRUMENTALE	[]	NESSUNO	[]
Altro	[]	MONITORAGGIO A VISTA	[]		

Precedenti (S/N)		Frequenti	[]	Occasionali	[]
------------------	--	-----------	-----	-------------	-----

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	X	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	094_PeR_624100_52	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2005					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	X	Rif. n.ro	Cod.nodo	ADR 01	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE					
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA			
RURALE	[]	STATALE	[]	PROVINCIALE	[X]
URBANO	[]	COMUNALE	[]	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO	[]

SCENARIO	Viabilità ripristinata.
-----------------	-------------------------

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	[]	REALIZZATI	Opere eseguite.
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	[]	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	[]	PREVISTI	



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 6.2 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	ADR 02	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA
Coord. UTM X	484.517	COMUNE	ADRANO	SP 122 incrocio SP 231
Coord. UTM Y	4.169.568	FRAZ./C.DA		TORRENTE
RIF. TAVOLA	B_F.Simeto e Area tra F.S. Leonardo (Lentini) e F.Simeto -4/20		PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 3

COROGRAFIA (scala 1:25.000)	FOTO

CRITICITA'	BREVE DESCRIZIONE
Frana <input checked="" type="checkbox"/>	Potenziale movimento franoso a valle della sede stradale.
Inondazione <input type="checkbox"/>	
Mareggiata <input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO STRUMENTALE <input type="checkbox"/> NESSUNO <input type="checkbox"/>
Altro <input checked="" type="checkbox"/>	MONITORAGGIO A VISTA <input type="checkbox"/>

Precedenti (S/N) <input type="checkbox"/>	Frequenti <input type="checkbox"/>	Occasionali <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	--------------------------------------

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	094_PeR_624100_52	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2005					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro	Cod.		Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Cod.nodo	ADR 02	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE						
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA				
RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>	STATALE	<input type="checkbox"/>	PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	
URBANO	<input type="checkbox"/>	COMUNALE	<input type="checkbox"/>	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO		<input type="checkbox"/>

SCENARIO	Occupazione parziale o totale della sede stradale di masse terrose e possibile interessamento da crollo parziale o totale di una porzione della sede stradale.
-----------------	--

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	<input type="checkbox"/>	PREVISTI	progetto manutenzione straordinaria