



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 27.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	MLT 01	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	480.743	COMUNE	MILITELLO VAL CATANIA	SP 28/II	
Coord. UTM Y	4.125.289	FRAZ./C.DA		TORRENTE	Vallone Lembasi
RIF. TAVOLA	B_F.S. Leonardo (Lentini) - 1/2		PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 5	

COROGRAFIA (scala 1:25.000)	FOTO

CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	<input checked="" type="checkbox"/>	Sede stradale con scarsa o non funzionalità delle opere d'arte per la regimentazione delle acque meteoriche.			
Inondazione	<input type="checkbox"/>				
Mareggiata	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO STRUMENTALE	<input type="checkbox"/>	NESSUNO	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO A VISTA	<input type="checkbox"/>		

Precedenti (S/N)	<input type="checkbox"/>	Frequenti	<input type="checkbox"/>	Occasionali	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	X	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	SS_P-R_640100-09	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2004					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	X	Rif. n.ro	Cod. nodo	MLT 01	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE						
TIPO EDIFICATO:			VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA			
RURALE	<input type="checkbox"/>	STATALE	<input type="checkbox"/>	PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	
URBANO	<input type="checkbox"/>	COMUNALE	<input type="checkbox"/>	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO		<input type="checkbox"/>

SCENARIO	Occupazione della sede stradale di notevoli quantità di materiale detritico.
-----------------	--

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	<input type="checkbox"/>	PREVISTI	



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
 Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014
 II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 27.2
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	MLT 02	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	483.110	COMUNE	MILITELLO VAL CATANIA	Loddiero	
Coord. UTM Y	4.125.790	FRAZ./C.DA	Piano Sansa	TORRENTE	
RIF. TAVOLA	B_F.S. Leonardo (Lentini) - 1/2		PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 5	

COROGRAFIA (scala 1:25.000)	FOTO

CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	[X]	Movimento franoso.			
Inondazione	[]				
Mareggiata	[]	MONITORAGGIO STRUMENTALE	[]	NESSUNO	[]
Altro	[]	MONITORAGGIO A VISTA	[]		

Precedenti (S/N)		Frequenti	[]	Occasionali	[]
------------------	--	-----------	-----	-------------	-----

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	X	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	SS_P-R_640100-09	Scheda (S/N)	R3
Aggiornamento:	2004	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
PROVINCIA	X	Rif. n.ro	Cod. nodo	MLT 02	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
COMUNE		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	

ESPOSIZIONE					
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA			
RURALE	[X]	STATALE	[]	PROVINCIALE	[X]
URBANO	[]	COMUNALE	[]	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO	[]

SCENARIO	Occupazione parziale o totale della sede stradale di acqua e di masse terrose e/o rocciose.
-----------------	---

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	[X]	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	[X]	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	[]	PREVISTI	