



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE




SCHEDA DI SINTESI N. 46.1

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	SGP 01	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	508.588	COMUNE	SAN GIOVANNI LA PUNTA	SP 9 - via Madonna delle Lacrime	
Coord. UTM Y	4.156.417	FRAZ./C.DA	C.da Pietra Dell'Ova	TORRENTE	
RIF. TAVOLA	F. Simeto e F. Alcantara - 6/9		PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 1	

COROGRAFIA (scala 1:25.000)



FOTO



CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	<input type="checkbox"/>	Tratto di strada carente di opere d'arte atte alla regimentazione delle acque.			
Inondazione	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mareggiata	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO STRUMENTALE	<input type="checkbox"/>	NESSUNO	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO A VISTA	<input type="checkbox"/>		

Precedenti (S/N)	<input type="checkbox"/>	Frequenti	<input type="checkbox"/>	Occasionali	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	095_RISCHIO_IDR_634020_23	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2006					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro	Cod.		Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Cod. nodo	SGP 01	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2009					
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE						
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA				
RURALE	<input type="checkbox"/>	STATALE	<input type="checkbox"/>	PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	
URBANO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMUNALE	<input type="checkbox"/>	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO		<input type="checkbox"/>

SCENARIO	Occupazione della sede stradale di notevoli quantità di acqua e di materiale di vario genere.
-----------------	---

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	<input type="checkbox"/>	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	<input type="checkbox"/>	PREVISTI	



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 46.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	SGP 02	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	507.585	COMUNE	SAN GIOVANNI LA PUNTA	R.T. Tremestieri - S.G. La Punta	
Coord. UTM Y	4.158.385	FRAZ./C.DA	C.da Ravanusa-Minicucca	TORRENTE	
RIF. TAVOLA	F. Simeto e F. Alcantara - 6/9			PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 1

COROGRAFIA (scala 1:25.000)	FOTO

CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	[]	Tratto di strada carente di opere d'arte atte alla regimentazione delle acque.			
Inondazione	[X]				
Mareggiata	[]	MONITORAGGIO STRUMENTALE	[]	NESSUNO	[]
Altro	[]	MONITORAGGIO A VISTA	[]		

Precedenti (S/N)		Frequenti	[]	Occasionali	[]
------------------	--	-----------	-----	-------------	-----

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	X	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	095_RISCHIO_IDR_634020_23	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2006					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro	Cod.		Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	X	Rif. n.ro	Cod. nodo	SGP 02	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE	x	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2009					
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE					
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA			
RURALE	[]	STATALE	[]	PROVINCIALE	[X]
URBANO	[X]	COMUNALE	[]	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO	[]

SCENARIO	Occupazione della sede stradale di notevoli quantità di acqua e di materiale di vario genere.
-----------------	---

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	[X]	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	[]	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	[]	PREVISTI	