



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 36.1

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	PDR 01	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	505.844	COMUNE	PEDARA	SP 42 - viale dello Sport	
Coord. UTM Y	4.162.616	FRAZ./C.DA	Cisternazza	TORRENTE	
RIF. TAVOLA	F.Simeto e F.Alcantara - 6/9			PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 1

COROGRAFIA (scala 1:25.000)



FOTO



CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	<input type="checkbox"/>	a seguito di eventi meteorici le acque di deflusso, provenienti dalle condotte interrato, si riversano nell'area di spandimento indicata.			
Inondazione	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mareggiata	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO STRUMENTALE	<input type="checkbox"/>	NESSUNO	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO A VISTA	<input type="checkbox"/>		

Precedenti (S/N)	<input type="checkbox"/>	Frequenti	<input type="checkbox"/>	Occasionali	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------

FONTI INFORMAZIONE

P.A.I. (Rischio)	X	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	095_RISCHIO_IDR_625130_18	Scheda (S/N)	R3
Aggiornamento:	2006					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	X	Rif. n.ro	Cod. nodo	PDR 01	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE	x	Rif. n.ro	Scheda	B10	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2009					
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE

TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA			
RURALE	<input type="checkbox"/>	STATALE	<input type="checkbox"/>	PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>
URBANO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMUNALE	<input type="checkbox"/>	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO	<input type="checkbox"/>

SCENARIO	Occupazione della sede stradale di notevoli quantità di acqua.
-----------------	--

INTERVENTI

IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	<input type="checkbox"/>	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	<input type="checkbox"/>	PREVISTI	allargamento area assorbente e protezione terreni limitrofi