



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



SCHEDA DI SINTESI N. 41.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

NODO	RND 01	PROVINCIA	Catania	DENOMINAZIONE S.P. / VIA	
Coord. UTM X	478.532	COMUNE	RANDAZZO	ex S.B. Cugno Carcaci castelluzzo Pietrerossi	
Coord. UTM Y	4.173.435	FRAZ./C.DA		TORRENTE	
RIF. TAVOLA	B_F.Simeto e Area tra F.S. Leonardo (Lentini) e F.Simeto -4/20		PRESIDIO TERRITORIALE	P.T. 3	
COROGRAFIA (scala 1:25.000)			FOTO		

CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	<input checked="" type="checkbox"/>	Cedimento della sede stradale per dissesto idrogeologico			
Inondazione	<input type="checkbox"/>				
Mareggiata	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO STRUMENTALE	<input type="checkbox"/>	NESSUNO	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO A VISTA	<input type="checkbox"/>		

Precedenti (S/N)	<input type="checkbox"/>	Frequenti	<input type="checkbox"/>	Occasionali	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	IDRO_094_RISCHIO_624060-42	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2005					
D.R.P.C. (Rischio)	<input type="checkbox"/>	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Cod. nodo	RND 01	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE	<input type="checkbox"/>	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
ALTRI	<input type="checkbox"/>	Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE					
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA			
RURALE	<input type="checkbox"/>	STATALE	<input type="checkbox"/>	PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>
URBANO	<input type="checkbox"/>	COMUNALE	<input type="checkbox"/>	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO	<input type="checkbox"/>

SCENARIO	Occupazione parziale o totale della sede stradale di materiale terroso.
-----------------	---

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	<input type="checkbox"/>	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	<input type="checkbox"/>	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	<input type="checkbox"/>	PREVISTI	