



# PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

II DIPARTIMENTO - 4° SERVIZIO

**UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**



## SCHEDA DI SINTESI N. 55.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO

<b>NODO</b>	<b>VAL 01</b>	<b>PROVINCIA</b>	Catania	<b>DENOMINAZIONE S.P. / VIA</b>
Coord. UTM X	511.173	<b>COMUNE</b>	Valverde	sp 3/l - Via Del Santuario
Coord. UTM Y	4.159.601	<b>FRAZ./C.DA</b>		<b>TORRENTE</b>
<b>RIF. TAVOLA</b>	B_F.Simeto e Area tra F.S. Leonardo (Lentini) e F.Simeto -6/20		<b>PRESIDIO TERRITORIALE</b>	<b>P.T. 1</b>

<b>COROGRAFIA (scala 1:25.000)</b>	<b>FOTO</b>

CRITICITA'		BREVE DESCRIZIONE			
Frana	<input type="checkbox"/>	Tratto di strada carente di opere d'arte atte alla regimentazione delle acque.			
Inondazione	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mareggiata	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO STRUMENTALE	<input type="checkbox"/>	NESSUNO	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO A VISTA	<input type="checkbox"/>		

Precedenti (S/N)	<input type="checkbox"/>	Frequenti	<input type="checkbox"/>	Occasionali	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------

FONTI INFORMAZIONE						
P.A.I. (Rischio)	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Sito P.A.I.	095_RISCHIO_IDRO_634020_23	Scheda (S/N)	
Aggiornamento:	2006					
D.R.P.C. (Rischio)		Rif. n.ro	Cod.		Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
PROVINCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Rif. n.ro	Cod. nodo	VAL 01	Scheda (S/N)	S
Aggiornamento:	2010					
COMUNE		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						
ALTRI		Rif. n.ro			Scheda (S/N)	
Aggiornamento:						

ESPOSIZIONE						
TIPO EDIFICATO:		VIABILITA' DIRETTAMENTE INTERESSATA				
RURALE	<input type="checkbox"/>	STATALE	<input type="checkbox"/>	PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	
URBANO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMUNALE	<input type="checkbox"/>	PRIVATA DI ACCESSO PUBBLICO		<input type="checkbox"/>

<b>SCENARIO</b>	Occupazione della sede stradale di notevoli quantità di acqua.
-----------------	--

INTERVENTI			
IN EMERGENZA		STRUTTURALE	
INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZATI	
RIMOZIONE FANGO E DETRITI ROCCIOSI	<input type="checkbox"/>	IN ATTO	
UTILIZZO DI IDROVORA	<input type="checkbox"/>	PREVISTI	